

附件 3

需要携带检验仪器设备清单

一、压力容器定期

1. 焊接检验尺（0~40mm 及以上）
2. 钢直尺（0~150mm，0~300mm）
3. 卷尺（0~3m 及以上）
4. 手电筒
5. 放大镜
6. 超声波测厚仪、校准试块
7. 里氏硬度计及硬度试块等。

二、压力容器制造监督检验

1. 焊接检验尺（0~40mm 及以上）
2. 钢直尺（0~150mm，0~300mm）
3. 卷尺（0~3m 及以上）
4. 超声波测厚仪、校准试块
5. 里氏硬度计及硬度试块

三、电梯检验

1. 转速表
2. 钢卷尺
3. 钢直尺
4. 游标卡尺
5. 激光测距仪
6. 万用表
7. 绝缘电阻测试仪
8. 钳形电流表
9. 温湿度计
10. 推拉力计
11. 斜塞尺